



**FIGURA 7**

El remate ornamental en forma de copa floreada que adornaba la fachada principal de la iglesia de Santa Catalina. Reconstrucción de «antes» y «después» de caer destrozada por el impulso del terremoto. Acompañamos una escala métrica aproximada. Dibujo de Fernando Rodríguez.