



FIGURA 5

Fachada principal de la iglesia de Santa Catalina después del terremoto. Obsérvense los grandes fragmentos de la copa ornamental (cuyo hueco hemos señalado con una flecha) que cayeron a la calzada (Foto Molina, Caudete).