



FIGURA 12

Desplome de falso techo en el Matadero municipal. (Foto José Luis, *La verdad*).




FIGURA 13

Grieta en un arco de la bóveda del Santuario de Nuestra Señora de Gracia. Dibujo de Fernando Rodríguez.