



Puente número 1.- Detalle del interior de la bóveda del arco pequeño.



Puente número 1.- Vista de una de las bóvedas de los arcos principales. Obsérvese el deterioro producido por las filtraciones de agua.